

Karta katalogowa produktu

Preparat **PELOX P-AL** przeznaczony jest do czyszczenia i trawienia powierzchni aluminiowych oraz metali kolorowych. Usuwa przebarwienia termiczne, zadymienia, naleciałości oraz zabrudzenia organiczne. Po zastosowaniu preparatu, uzyskuje się matową i jasną powierzchnię.

1 kg preparatu wystarcza na ok. 10m² powierzchni.

Opakowania jednostkowe: 2 kg, 5 kg, 20 kg (kanister).

Opakowania zbiorcze: 12 kg (6 szt. x 2 kg), 15 kg (3 szt. x 5 kg).

PASYWACJA STALI Pasywacja to nasza pasja.
TELOX www.telox.pl
tel. 56 661 06 92
PL 87-100 Toruń, ul. gen. J. Dwernickiego 15 B

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat na powierzchnię nanosi się pędzlem, pompką natryskową lub poprzez zastosowanie metody zanurzeniowej.

Po zastosowaniu powierzchnia nie robi się matowa tylko lekko rozjaśniona i odświeżona.

Po zakończeniu czyszczenia, powierzchnię dokładnie sputkać wodą pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed odprowadzeniem powstałego kwaśnego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób ściek zneutralizować.

ZCZAS DZIAŁANIA

od ok. 15 min do ok. 60 min. - w zależności od usuwanego zanieczyszczenia.

OSTRZEŻENIE

R 20/21/22-36/37/38

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 1/2-7/9-26-36/37/39-45

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

ZAWARTOŚĆ

kwas fluorowodorowy: < 1 %

kwas fosforowy: 20 - 25 %

ADR 8 GP III

UN-No 1805

